

HILLVIEW

Ценоразпис щети

АТВ среден клас (до 200сс), БЪГИ и джип среден клас

Щета	Размер на неустойка	Допълнителна информация
Пластмаси и елементи		
Дребни пластмаси <i>/*при козметична щета, без нужда от подмяна -50% от размера на неустойката/</i>	60EUR*	Маска, огледало, протектори, конзоли кормило, пластмаса стоп
Едри пластмаси* <i>/*при козметична щета, без нужда от подмяна -50% от размера на неустойката/</i>	130EUR*	Цяла задна / предна пластмаса и панели, пластмаса позициониране на крака
	100EUR*	Пластмаса позициониране на крака
	55EUR	Облегалка
Фар / Стоп	130EUR / 70EUR	
Стойка на номер	65EUR*	
Лост спирачки	55EUR	При счупен/огънат лост, се сменя цял комплект, с вкл. помпа
Щети по друг дребни пластмаси/елементи	45EUR	
Задвижване и управление		<i>При удари виновно причинени от ползвателя на машината, в това число удари следствие на излизане от</i>

HILLVIEW

		<i>пътя/дрифт/несъобразена скорост и други</i>
Кормило		
Горен кормилен прът	45EUR	При изкривен или счупен кормилен прът
Крепежни елементи кормилен прът	25EUR	При повредени елементи
Кормилен прът	110EUR	При обръщане на машина
Управление		
Полуоска	160EUR	
Кардан	130EUR	
Носач	600EUR	
Кормилна щанга*	70EUR	<i>*накрайник кормилна щанга -50%</i>
Задна ос	180EUR	
Спукана гума	55EUR	<i>Спукана гума следствие на удар/неправомерно излизане от пътя и други</i>
Изкривена джанта	55EUR	<i>Изкривена джанта следствие на удар/неправомерно излизане от пътя и други</i>
Изкривени метални носещи и неносещи компоненти и тръби	55-110EUR	При удари в конструктивната част на машината
Рама	410EUR	При удари и изкривяване на рамата на машината

До 1300лв неустойка

Максимален размер на неустойка 1300EUR при удари и повреди, които водят до дълготрайна повреда и/или тотал щета на машината.

HILLVIEW

Ценоразпис щети

АТВ и БЪГИ висок клас, АТВ среден клас (400cc), 4x4 електрическо АТВ / скутер		
Щета	Размер на неустойка	Допълнителна информация
Пластмаси и елементи		
Дребни пластмаси <i>/*при козметична щета, без нужда от подмяна -50% от размера на неустойката/</i>	65EUR*	Маска АТВ, огледало, протектори, конзоли кормило, пластмаса стоп
Едри пластмаси* <i>/*при козметична щета, без нужда от подмяна -50% от размера на неустойката/</i>	170EUR*	Цяла задна / предна пластмаса и панели, маска БЪГИ пластмаса позициониране на крака,
	100EUR*	Пластмаса позициониране на крака
	95EUR*	Облегалка
	210EUR	Таван
Фар / Стоп	180EUR* / 70EUR	*за БЪГИ - 50%
Стойка номер	70EUR	
Лост спирачки	75EUR	При счупен/огънат лост, се сменя цял комплект, с вкл. помпа
Щети по друг дребни пластмаси/елементи	10EUR	
Задвижване и управление		При удари виновно причинени от ползвателя на машината, в това число удари следствие на излизане

HILLVIEW

		<i>от пътя/дрифт/несъобразена скорост и други</i>
Кормило		
Горен кормилен прът	75EUR	При изкривен или счупен кормилен прът
Крепешни елементи кормилен прът	30EUR	При повредени елементи
Кормилен прът	180EUR	При обръщане на машина или силни удари в предница
Рейка	260EUR	
Рейка накрайник	100EUR	
Управление		
Полуоска	170EUR / 285EUR	АТВ / БЪГИ
Кардан	130EUR / 2660EUR	АТВ / БЪГИ
Носач	80EUR / 160EUR	АТВ / БЪГИ
Шенкел	90EUR / 210EUR	АТВ / БЪГИ
Спукана гума	60EUR	Спукана гума следствие на удар/неправомерно излизане от пътя и други
Изкривена джанта	75EUR	<i>Изкривена джанта следствие на удар/неправомерно излизане от пътя и други</i>
Изкривени метални носещи и неносещи компоненти и тръби	55-110EUR	При удари в конструктивната част на машината
Рама	210EUR	При удари и изкривяване на рамата на машината

HILLVIEW

До 1800EUR неустойка

Максимален размер на неустойка 1800EUR при удари и повреди, които водят до дълготрайна повреда и/или тотал щета на машината